



Ano de 2023

EB1/J.I. nº 3 de Belas

Mês	Tipo de Reparação	Descrição da reparação
Janeiro	Reparação de tetos falsos	Desentupimento da caixa de esgoto do w.c. masculino situado no piso 0 do edifício principal
Janeiro	Rep. e subst. de torneiras, loiças sanitárias e equip. sanitários	Reparação do autoclismo de um w.c. do piso 0 do edifício principal
Janeiro	Rep. e subst. de torneiras, loiças sanitárias e equip. sanitários	Substituição do autoclismo do w.c. feminino do piso 0 no edifício principal